

ESEC. IMM. R.ES. 387/2017
C.T.U. Arch. Stefania Martino
Documentazione fotografica LOTTO UNICO



Prospetto principale con Cancelli di ingresso civici 37-39 di Via Salvo d'Acquisto - Corte antistante



Prospetto principale

Corte antistante



Scala di accesso al piano interrato - portoncino ingresso al p. interrato - scala di accesso al piano rialzato

Documentazione fotografica LOTTO UNICO

PIANO RIALZATO



Soggiorno – unico ambiente



Scala di accesso al p.primo e porta servizio igienico al p.rialz.



Presenza di umidità nel solaio di piano rialzato



Servizio igienico al p.rialzato

ESEC. IMM. R.ES. 387/2017
C.T.U. Arch. Stefania Martino
Documentazione fotografica LOTTO UNICO



Originario balcone cucina oggi chiuso - zona cucina realizzata chiudendo abusivamente porzione della corte esterna sul retro



Scala di accesso alla corte retrostante in cui è stato realizzato un servizio igienico con struttura in legno



Corte retrostante vista dall'alto con tettoia abusiva sopra il w.c. in legno e copertura in tegole sopra la scala di accesso al p.interrato

ESEC. IMM. R.ES. 387/2017
C.T.U. Arch. Stefania Martino
Documentazione fotografica LOTTO UNICO



Scala di accesso al piano primo
PIANO PRIMO



Disimpegno



Camera 1 (prospiciente sul retro)



balcone camera 1

ESEC. IMM. R.ES. 387/2017
C.T.U. Arch. Stefania Martino
Documentazione fotografica LOTTO UNICO



Camera 2 (con ampliamento abusivo sull'originario balcone prospiciente corte antistante) Balcone (camera 2-3)



Camera 3



Balcone camera 2-3



Servizio igienico con vasca




Presenza di umidità proveniente dalla copertura

ESEC. IMM. R.ES. 387/2017
C.T.U. Arch. Stefania Martino
Documentazione fotografica LOTTO UNICO

PIANO INTERRATO (NON ACCATASTATO)



Scala di accesso al piano interrato



Unico ambiente al piano interrato parzialmente rifinito con parete attrezzata in muratura


ESEC. IMM. R.ES. 387/2017
C.T.U. Arch. Stefania Martino
Documentazione fotografica LOTTO UNICO



Unico ambiente con finestre alte sotto il balcone di ingresso



Disimpegno con porta comunicante con corte



n.3 locali ricavati al piano interrato (lato nord) tra cui un locale impianti e un servizio igienico