



Ingresso da S.S. 121 area lotto oggetto di valutazione particelle fg. 21



Manufatto a tre elevazioni fuori terra abusivo fg. 21 part. 1675



Manufatto a tre elevazioni fuori terra abusivo fg. 21 part. 1675



Manufatto a tre elevazioni fuori terra abusivo fg. 21 part. 1675



Manufatto a tre elevazioni fuori terra abusivo fig. 21 part. 1675



Manufatto a tre elevazioni fuori terra abusivo fig. 21 part. 1675



Manufatto a tre elevazioni fuori terra abusivo fg. 21 part. 1675



Manufatto a tre elevazioni fuori terra abusivo fg. 21 part. 1675



Manufatto abusivo oggetto di Ordinanza di demolizione n. 46/2001



Manufatto abusivo mq. 914,00 oggetto di Ordinanza di demolizione n. 46/2001



Manufatto abusivo in fondo mq. 420,00 - Ordinanza di demolizione n. 46/2001



Veduta del bene dal tetto del manufatto abusivo mq. 420,00



Aree antistanti il manufatto abusivo di mq. 420,00



Aree pavimentate in battuto cementizio nei pressi della struttura di mq. 914,00



Aree pavimentate in battuto cementizio nei pressi della struttura di mq. 914,00