
FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE



Foto n. 1. Foto aerea con indicata l'ubicazione del fabbricato pignorato, sito a Misilmeri nella Via Leopardi n. 13.




Foto n. 2. Il prospetto su Via Leopardi.




Foto n. 3. Altra visione del medesimo prospetto. I piani fuori terra sono 5 e la struttura portante in semplice muratura di conci di tufo.



Foto n. 4. Dettaglio dell'ingresso all'edificio, nonché del P.T. e del 1° p.




Foto n. 5. Dettaglio dei piani superiori.



Foto n. 6. Il soggiorno di piano terra con la scala aperta che conduce al 1° piano.



Foto n. 7. Altra immagine del soggiorno al P.T..



Foto n. 8. Cameretta al 1° piano.



Foto n. 9. Altra immagine della stessa cameretta.



Foto n. 10. Il w.c. al 1° piano con accesso dalla cameretta.




Foto n. 11. Altra foto dello stesso bagno.



Foto n. 12. Armadio nel sottoscala al 1° piano.



Foto n. 13. La scala è ben rifinita e con marmo pregiato.



Foto n. 14. La camera matrimoniale al 2° piano.



Foto n. 15. La cucina al 3° piano.



Foto n. 16. Altra immagine della stessa stanza.



Foto n. 17. La scala giunge al 4° piano composto da



Foto n. 18. Un w.c doccia con finestra che si apre



Foto n. 19..... su questo ambiente, un tempo lastrico solare ed oggi chiuso con strutture metalliche, pannelli sintetici e vetri.



Foto n. 20. La struttura è metallica con pannelli in



Foto n. 21. Materiale sintetico e vetrate a giorno.



Foto n. 22. Una botola consente di giungere sul tetto.