



**Capannone artigianale particella 301**

**Viabilità di accesso particella 696 sub. 3**



**Foto 1 – lato Est  
Accesso al complesso edilizio dalla Via di Tiglio n°400  
Vista dalla Via di Tiglio**

*Documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica relativa  
all'esecuzione immobiliare N.R.G. 158/2016*

**Viabilità interna particella 696 sub. 3**

**Capannone artigianale particella 301**



**Foto 2 – lato Est**

Strada interna di accesso identificata dalla particella 696 subalterno 3 ove la società immobiliare ha il diritto di nuda proprietà



**Foto 3 – lato Est**  
**Capannone artigianale**



**Foto 4 – lato Sud  
Capannone artigianale**



**Foto 5 – porzione 1 del lato Ovest  
Capannone artigianale**



**Foto 6 – porzione 2 del lato Ovest  
Capannone artigianale**



**Foto 7 – porzione 3 del lato Ovest  
Capannone artigianale**





**Foto 8 – lato Ovest vista del Rio di S Caterina confinante su detto lato  
foto da nord verso sud**



**Foto 9 – lato Ovest vista del Rio di S Caterina confinante su detto lato  
foto da sud verso nord**