



Tettoia tamponata con infissi dove e' stata realizzata la nuova cucina

- Beni oggetto di vendita
- Demolizioni abusive
- Ricostruzioni abusive



P. Primo



P. Sottotetto

PLANIMETRIA INDICATIVA