



Foto n. 4: Prospetto su via Duca D'Aosta





Foto n. 5: Scala di accesso alla terrazza di copertura



Foto n. 6: Disimpegno di accesso alla camera da pranzo



Foto n. 7: Salotto (Foto di scorcio)



Foto n. 8: Salotto (foto di scorcio)



Foto n. 9: Camera matrimoniale



Foto n. 10: Bagno



Foto n. 11: Camera da pranzo annessa alla
piccola cucina

10/1/96 R.



Foto n. 12: Piccola cucina





Foto n. 13: Ripostiglio esterno

96