

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 1. Prospetto dell'intero fabbricato su via Roma.

PIANO TERRA



Foto 2. Ingresso su via Roma.



Foto 3. Ingresso su via Roma.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2

PIANO INTERRATO



Foto 4. Retroprospetto del fabbricato e saracinesca d'ingresso al garage.



Foto 5. Rampa carrabile d'accesso al garage.



Foto 6. Garage interrato adibito a magazzino e lavanderia.



Foto 7. Garage interrato adibito a magazzino e lavanderia.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 8. Garage interrato adibito a magazzino e lavanderia.



Foto 9. Vano adibito a magazzino per bevande di vario genere.



Foto 10. Locale autoclave.




Foto 11. Locale tecnico.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2

PIANO PRIMO e SECONDO



Foto 12. Vano scala.



Foto 13. Corridoio di disimpegno agli appartamenti.



Foto 14. SUB 7. Cucina/soggiorno.



Foto 15. SUB 7. Cucina/soggiorno e accesso al balcone terrazzato

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 16. SUB 7. Balcone terrazzato prospiciente la via Papa Giovanni XXIII.



Foto 17. SUB 7 . Servizio igienico.




Foto 18. SUB 7. Camera da letto.



Foto 19. SUB 8. Cucina/soggiorno.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 20. SUB 8. Cucina/soggiorno con accesso al balcone.



Foto 21. SUB 8. Disimpegno.



Foto 22. SUB 8. Servizio igienico.



Foto 23. SUB 8. Camera da letto.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 24. Balcone tipo prospiciente su via Roma.



Foto 25. SUB 9. Cucina/soggiorno.



Foto 26. SUB 9. Servizio igienico.



Foto 27. SUB 9. Camera da letto.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 28. SUB 10. Camera da letto.




Foto 29. SUB 10. Servizio igienico per disabili.



Foto 30. SUB 10. Vano adibito a camera da letto.



Foto 31. SUB 10. Servizio igienico realizzato in difformità al progetto approvato.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 32. SUB 11. Cucina/soggiorno.



Foto 33. SUB 11. Servizio igienico.



Foto 34. SUB 11. Camera da letto.



Foto 35. SUB 12. Cucina /soggiorno.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 36. SUB 12. Cucina/soggiorno e accesso al balcone loggiato.



Foto 37. Balcone loggiato comune al SUB 12 e SUB 13.



Foto 38. SUB 12. Servizio igienico.



Foto 39. SUB 12. Camera da letto.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 40. SUB 13. Cucina/soggiorno.



Foto 41. SUB 13. Servizio igienico.



Foto 42. SUB 13. Camera da letto.



Foto 43. SUB 14. Camera da letto.



- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 44. SUB 14. Servizio igienico per disabili.



Foto 45. SUB 14. Vano adibito a camera da letto.



Foto 46. SUB 14. Tramezzo realizzato in difformità al progetto approvato.



Foto 47. SUB 14. Servizio igienico realizzato in difformità al progetto approvato.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2

PIANO SOTTOTETTO



Foto 48. Vano scala.



Foto 49. Locale deposito a nord.



Foto 50. Locale deposito a sud ovest.



Foto 51. Locae deposito a sud est.



- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 52. SUB 16. Locale deposito adibito a camera da letto.



Foto 53. Lucernario tipo realizzato nella copertura del fabbricato all'interno dei SUB 16 e 17.



Foto 54. SUB 16. Locale deposito adibito a camera da letto.



Foto 55. SUB 16. Servizio igienico realizzato in difformità al progetto approvato.

- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
- SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI -
Procedimento R.G. Es. n. 83/2019
Giudice Dott. Daniele Gallucci
Esperto stimatore: Ing. Vincenzo Barranti

ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 2



Foto 56. SUB 17. Locale deposito adibito a camera da letto.



Foto 57. SUB 17. Locale deposito adibito a camera da letto.



Foto 58. SUB 17. Servizio igienico realizzato in diffomità al progetto approvato.