

## **Allegato 11**

Documentazione fotografica




Foto n.1 vista dell'edificio sito in Palermo piazza Achille Grandi n.5, ove al piano 5° si trova (evidenziato) l'appartamento pignorato censito al f.89 p.lla 1748 sub 40

Foto n.2 in alto vista dell'ingresso all'edificio sito in Palermo piazza Achille Grandi n.5 dalla via Sperone



Foto n.1 in alto a sinistra: vista dell'androne di ingresso alla scala B ove al piano 5 si trova l'appartamento pignorato censito al f.89 p.lla 1748 sub 40

Foto n.2 in alto a destra; vista del vano scala al piano V di ingresso all'appartamento pignorato

Foto n.3 a sinistra; vista della porta di ingresso allo appartamento pignorato






-Foto 4- vista del soggiorno di ingresso



- Foto 5 altra vista del soggiorno, con vista delle porte di ingresso alla cameretta e alla



-Foto 6- vista della veranda con angolo cottura



- Foto 7 altra vista della veranda



- Fotto 8: in alto a sinistra: altra vista della veranda

- Foto 9: in alto vista della cameretta attigua alla veranda;

-Foto 10: altra vista della cameretta





- Foto 11: vista del disimpegno



- Foto 12: vista del servizio igienico



- Foto 13: in alto: vista della camera da letto

- Foto 14: a sinistra altra vista della camera da letto





- Foto 15: vista del balcone della camera



- Foto 16: vista della veranda dal balcone