



Foto n. 1 – Esterno edificio Lato Ovest



Foto n. 2 – Esterno edificio Lato Nord







Foto n. 3 – Esterno edificio Lato Est



Foto n. 4 – Esterno edificio Lato Sud







Foto n. 5 – Ingresso



Foto n. 6 – Ingresso/esposizione






Foto n. 7 – Box uffici



Foto n. 8 – Servizi igienici uffici







Foto n. 9 – Ufficio open space



Foto n. 10 – Esposizione





Foto n. 11 – Deposito auto



Foto n. 12 – Locale termoventilante







Foto n. 13 – Servizi igienici e spogliatoio



Foto n. 14 – Boiler elettrico servizi igienici/spogliatoio






Foto n. 15 – Officina



Foto n. 16 – Vano scala di accesso deposito auto primo piano







Foto n. 17 – Deposito auto primo piano



Foto n. 18 – Rampa di accesso deposito auto primo piano






Foto n. 19 – Vano scala di accesso uffici primo piano



Foto n. 20 – Caldaia murale uffici/servizi igienici







Foto n. 21 – Ufficio primo piano




Foto n. 22 – Servizi igienici primo piano






Foto n. 23 – Locale centrale termica



Foto n. 24 – Caldaia a basamento atmosferica







Foto n. 25 – Serbatoio GPL



Foto n. 26 – Pompa di calore impianto condizionamento







Foto n. 27 – Ingresso carraio e pedonale principali



Foto n. 28 – Ingressi carrai secondari

