

FOTO N.5

Scala di accesso all' immobile oggetto di esecuzione.




FOTO N.6

Pianerottolo d'ingresso con porta di accesso al piano.



FOTO N.7

Pianerottolo d'ingresso con la scala di accesso al piano.




FOTO N.8

Vista di una porzione ambiente cucina/soggiorno. In fondo porta camera da letto.



FOTO N.9

Vista di una porzione ambiente cucina/soggiorno. Con apertura sul balcone di via II Puleo e porta bagno.



FOTO N.10

Vista camera da letto.



FOTO N.11

Vista camera da letto.




FOTO N.12

Vista porzione di bagno.




FOTO N.13

Vista porzione di bagno.




FOTO N.14

Zona ripostiglio.




FOTO N.15

Porzione scala di accesso al piano secondo.



FOTO N.16

Porzione scala di accesso al piano secondo.



FOTO N.17

Tetto scala.




FOTO N.18

Accesso piano secondo.




FOTO N.19

Ambiente principale piano secondo.




FOTO N.20

Tetto ambiente principale piano secondo.




FOTO N.21

Ambiente principale piano secondo.




FOTO N.22

Bagno piano secondo.




FOTO N.23

Ambiente piano secondo.



FOTO N.24

Scala di accesso copertura.




FOTO N.25

Copertura con vista scala di accesso.



FOTO N.26

Copertura




FOTO N.27

Copertura




FOTO N.28

Particolari impianto elettrico.