

ALLEGATO 11 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1) BENE 1 - Prospetto del fabbricato su Vicolo Dogali



Foto 2) BENE 1 – Accesso al locale da Vicolo Dogali



Foto 3) BENE 1 - Vista interno immobile con piccolo vano wc



Foto 4) BENE 1 - Vista interno locale e scaffalatura in legno



Foto 5) BENE 2 – Ingresso da Via Madonna della Catena da civico 36



Foto 6) BENE 2 – Vista interno locale con soppalco e scala di accesso



Foto 7) BENE 2 – Vista interna e infisso di ingresso locale



Foto 8) BENE 2 – Vista soppalco



Foto 9) BENE 2 - Vista soppalco



Foto 10) BENE 2 - Porta di accesso al disimpegno e al wc



Foto 11) BENE 2 – Vista interno wc sottoscala



Foto 12) BENE 2 – Vista disimpegno



Foto 13) BENE 3 - Prospetto fabbricato su via Madonna della Catena



Foto 14) BENE 3 – Portoncino di ingresso al fabbricato dal civico 34



Foto 15) BENE 3 – Androne e vano scala



Foto 16) BENE 3 – Portoncino di accesso all'appartamento di piano primo



Foto 17) BENE 3 – Vista ingresso-disimpegno



Foto 18) BENE 3 – Vista pranzo



Foto 19) BENE 3 - Cucina



Foto 20) BENE 3 - Riposto



Foto 21) BENE 3 – Vista riposto attiguo alla cucina



Foto 22) BENE 3 – Vista riposto attiguo vano scala



Foto 23) BENE 3 – Vista camera da letto



Foto 24) BENE 3 – Vista bagno

