


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità immobiliare individuata

Comune di Genova (GE), Via Francesco Campora civ. 2 int. 8, individuata
catastralmente al N.C.E.U. – Sez. RIV - Fg. 33 – Map. 87 - Sub. 11 - Piano 4°
categoria A/4 - classe 5, consistenza vani 4,5 - rendita catastale € 336,99
Proprietà ~~Signorina Maria Grazia Basso per 1/1~~

Genova, li 03/03/2017

Il Perito
Arch. Massimiliano Bisso



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA **All.1**
Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via F. Campora civ. 2 int. 8




Foto n° 1 – Vista panoramica complesso immobiliare di Via F. Campora civ. 2



Foto n° 2 - Vista esterna immobile



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via F. Campora civ. 2 int. 8




Foto n° 3 – Vista esterna accesso condominio civ. 2




Foto n° 4 – Vista interna vano scala immobile



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via F. Campora civ. 2 int. 8




Foto n° 5 – Vista interna rampa scala di accesso immobile




Foto n° 6 – Vista portoncino caposcala accesso appartamento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via F. Campora civ. 2 int. 8




Foto n° 7 – Vista interna – ingresso\soggiorno




Foto n° 8 – Vista interna appartamento – soggiorno con accesso wc



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via F. Campora civ. 2 int. 8




Foto n° 9 – Vista interna appartamento – camera da letto 1



Foto n° 10 – Vista interna appartamento – camera da letto 2



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via F. Campora civ. 2 int. 8




Foto n° 11 – Vista interna appartamento – zona pranzo




Foto n°12 – Vista interna appartamento – Cucina/pranzo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via F. Campora civ. 2 int. 8




Foto n° 13 – Vista interna – Bagno




Foto n°14 – Vista esterna – Ripostiglio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

All.1

Unità immobiliare individuata in Genova (GE) Via F. Campora civ. 2 int. 8



Foto n° 15 – Vista esterna – Poggiolo




Foto n°16 – Vista interna serramenti ed elementi scaldanti

